

Betreff: „Regenwasser-Fallen“ in ÖV-Haltestellenbereichen
Überprüfung und Beseitigung



A-8010 Graz-Rathaus
Telefon: (0316) 872-2120
Fax: (0316) 872-2129
email: spoe.klub@stadt.graz.at
www.graz.spoe.at
DVR: 0828157

ANFRAGE

gemäß § 16 der Geschäftsordnung für den Gemeinderat
von Herrn Gemeinderat Michael Ehmann
an Herrn Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl
in der Sitzung des Gemeinderates
vom 16. November 2017

Sehr geehrter Herr Bürgermeister!

Schauplatz Linien Graz - Haltestelle „Wetzelsdorfer Straße“ in der Gaswerkstraße: Strömender Regen – und ein auf den „33er“ wartender Mann bekommt von dem in die Haltestelle einfahrenden Autobus eine kniehohe Wasserfontäne ab. Nicht die Schuld des Busfahrers – er konnte wegen des Verkehrs die Haltestelle gar nicht anders ansteuern. Das Problem ist vielmehr: In der Mulde des Straßenbanketts zwischen Fahrbahn und Gehsteig hat sich eine mehrere Zentimeter hohe Wasserlache gebildet. Quasi ein baulicher Mangel: Denn das Gefälle ist so, dass das Wasser weder nach rechts noch nach links in Richtung des Sammlerschachts ablaufen kann, sondern sich im Haltestellenbereich „aufstaut“.

Und die Haltestelle „Wetzelsdorfer Straße“ ist offenbar kein Einzelfall: Klagen darüber, dass wartende Fahrgäste an Haltestellen durch angestautes Wasser aus diesen meist asphaltierten oder gepflasterten Seitenstreifen klitschnass gespritzt werden oder sich nur durch einen Sprung auf die Seite ins Trockene retten können, gibt es immer wieder. Was wiederum nicht gerade dazu beiträgt, den Um- bzw. Einstieg Richtung ÖV als attraktiv zu empfinden, sondern für Verärgerung sorgt. Umso wichtiger wäre es daher, diese lästigen „Regenwasser-Fallen“ durch einfache bauliche Maßnahmen raschest zu beseitigen: Entweder mit Hilfe von Niveauänderungen, durch den Einbau von Abläufen oder durch zusätzliche Sammel- bzw. Sickerschächte.

Namens der SPÖ-Gemeinderatsfraktion stelle ich daher an dich, sehr geehrter Herr Bürgermeister, die

Anfrage:

Bist du bereit, im Rahmen deiner Koordinierungskompetenz alle zuständigen Stellen des Hauses Graz darauf hinzuweisen, alle Grazer ÖV-Haltestellen gemäß Motivenbericht betreffend Probleme mit angestaumtem Regenwasser zu überprüfen und wo immer derartiges evident ist, entsprechende bauliche Maßnahmen zu ergreifen?